



原廠認證中古車

FORD ASSURED

車輛查定認證書

本車經福特原廠專業認證人員針對認證項目進行鑑定後, 依查定結果開立證書。

車輛基本資料

發行代號:22553

牌照號碼:RDG-1061

認證序號:00022

出廠年月:2020-12

車型:旅玩家

引擎號碼:

排氣量:1500

車身號碼:WF0UXXWPGULT23263

里程數:12,680KM

認證結果:第一等級

評鑑說明:

- * 各項檢查結果優良
- * 原廠保養紀錄完整
- * 車齡5年以內
- * 里程數80,000km以內

車況說明:

- * 非泡水車, 車身與引擎號碼無變造, 無重大事故(車身大樑無修復痕跡)
- * 引擎, 變速箱, 底盤均無異常

注意事項:

本報告依受檢車輛車況提出報告, 不作為其他服務使用。亦不代表受檢後車況不會改變。

經銷商: 建富汽車

認證技師: 黃峻乾

認證日期: 2022-02-17



原廠認證中古車

FORD ASSURED

車輛查定認證書

車輛基本資料

發行代號:22553

牌照號碼:RDG-1061

認證序號:00022

車輛型式:旅玩家

認證結果:第一等級

排氣量:1500

排檔型式:手自排

分類	檢查項目	檢查結果		檢查項目	檢查結果	
		正常	異常		正常	異常
引擎	引擎機油油量正常	√		啟動馬達運作正常	√	
	引擎機油油質正常	√		引擎啟動與怠速正常	√	
	引擎機油無洩漏	√		引擎加速正常	√	
	冷卻系統無洩漏	√		點火系統運作正常	-	
	油箱油管無洩漏	√		排氣系統狀況正常	√	
	燃油泵浦運轉無異音	√		電瓶狀態正常	√	
	燃油泵浦壓力正常	√		發電機輸出正常	√	
	柴油預熱塞系統正常	√		電腦診斷正常	√	
變速箱	變速箱油量正常	√		變速箱內部組件無打滑	√	
	變速箱油質正常	√		排檔鎖裝置操作正常	√	
	變速箱無洩漏	√		傳動軸運作無異音	√	
	變速箱換檔品質正常	√		傳動軸防塵套無破裂	√	
	變速箱運轉無異音	√		差速器/後軸運作正常	-	
底盤	輪胎與輪圈尺寸正確	√		防傾桿與連接桿無損壞	√	
	胎紋深度符合規範	√		避震器無洩漏	√	
	輪胎正常磨耗	√		剎車卡鉗功能正常	√	
	胎壓正確	√		剎車片厚度符合標準	√	
	輪圈正常無變形	√		剎車碟厚度符合標準	√	
	方向機總成無洩漏	√		駐車剎車功能正常	√	
	方向機拉桿無損壞	√		剎車總泵功能正常	√	
	方向機防塵套無否損壞	√		剎車倍力器功能正常	√	
	動力轉向泵浦無洩漏	-		剎車管路無洩漏	√	
經銷商: 建富汽車						
認證技師: 黃峻乾						
認證日期: 2022-02-17						